


# PROTEL99SE 转 GERBER 步骤


1 先打开PCB图档最好先检查一遍PCB图档是否有问题确认没问题后放孔径标记，点击工具栏上的 **T** 或者用快捷键PS这时会出现一个字符串STRING的字样再用鼠标点两下或按键盘**TAB**键出现如下对话框




2 按OK，






3 开始转GERBER在FILE——CAM MANAGER或快捷键FM出现OUTPUT WIZARD输出GERBER向导如下图




按NEXT进入下一步如图




选择红色圈内的Gerber (Generates Gerber files)按NEXT进行下一步操作如下






如上图全都按默认即可，直接按NEXT进入下一步




选择需要输出的层面，设置好后按NEXT



按NEXT后如下









按FINISH完成


到了这里GERBER基本上转好了但是先不忙按F9导出GERBER

4 按TOOL——SCAM WIZARD就会出现如下图示按NC DRILL 转NC DRILL




直接按NEXT进入下一步





按FINISH结束，到这里钻带层已经转好

5 点击Tools——Preferences如下



在这里你也可以不用设置路径，它默认在你的PCB图档文件里，然后在那里导出就可以了。

6 设置好你要输出GERBER文件的路径后按OK然后再用鼠标选中



Gerber Output 1  
 NC Drill Output 1

Gerber  
NC Drill

按F9即可输出GERBER文件，GERBER已经转好了它会存放在你所设定的目录里。

这样GERBER已经转好，然后在CAM软件里进行处理