


输入150V左右整机工作  
输入270-280V切换  
以380V状态先开通



打造焊机技术联盟，共享技术革新  
湖北技术交流中心群：37493781  
河南销售与技术群：45518584