
FUSE1 3A
C1 104/400V
AC 220V IN
RT1 NTC併僅悵珧萇郯
L1
蕨補 蛊
C2
104/400V
D1-D4
IN5399
GND1
C5
82UF/400V
C6
4.7UF/50V
D5
IN4007
R2
15
R5
220K/1W
R4
2韙/1W
V1
MJE13007
R3
2.7K
C4
105/400V
C3
102/2KV
R1
100/2W
T1
猰曹揲
T2
T2C
T2A
T2B
T2D
T2E
D6
FR157
D7
FR157
D8
IN4007
R9
15
R6
220K/1W
R7
2韙/1W
V2
MJE13007
R8
2.7K
C7
4.7UF/50V
VC2
R16
3.9K
R15
3.9K
V3
C1815
R17
1K
D11
FR107
D13
D14 IN4007
C9
4.7UF/50V
R10
1.2K/1W
V4
C1815
R18
1K
D12
FR107
M
C17
471/2KV
D
MUR1660CT
R31
100/2W
L2
弩霜萇覜
VC+
FUSE2
3A
OUT +
C18
470UF/63V
D0
6A10
OUT -
R20
0.15/2W
GND2
D9
FR107
D10
C18
47UF/50V
D18
IN4007
R42
100K
R46
2.7K
R47
100K
IC1A
1/4 LM324
C7
2A472
R45
5.6K
R43
3.9K
U1D
1/4 LM324
R5
5.6K
V5
TIP41C
D7
IN4742
12V
瑞纪
R36
3.9K
LED1
啞楷綻
+5V
R40*
47K
R41*
5.1K
R37
68K
C16
333
IC1C
1/4 LM324
LED2
僕秣邢伎楷嫖奪
綻伎傷
R39*
1.3K
IC1B
1/4LM324
D17
IN4007
D19
IN4007
R44
2.2K
A萸
R24
1.8K
C12
333
R* 1.8K
R* 27K
R?
2.7K
箝霜喃萇霜覃塗
郯硉垶潭萇霜垶苤
諾婥萇揲覃塗
郯硉垶潭ㄛ萇揲垶腴
腹喃萇霜覃塗
郯硉垶潭萇霜垶苤
IC1
TL494
IC2
TL494
C?
2A472
R29
5.6K
C14
2A103
R26
22K
R27
2K
R28
33K
C?
2A103
R22
16K
R20
22K
C?
224
R24
1.8K
C12
4.7UF
R19
10K
C7
102
R19
22K
R25
100K
諉A萸
13褐忏堤諷案玲啜 銕狙諺胸萇
5褐諉滌絕萇
6褐諉滌絕萇郯
4褐佝 芙漯諷案
3褐毀嚏PWM檞鬟怀
12褐VCC萇球
14褐價袧揲脚
7褐GND萇球
Error : 2005115165591.BMP file not found.
Title
Size
A4
Number
Revision
Date: 29-Aug-2006
Sheet of
File: C:\Documents and Settings\jianzhao\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PK695OQZ\1153814085[