

CADSTAR7.0 安装步骤

- 1。先安装 CADSTARNetworkLicenseServer70.exe，在 C 盘上就生成 C:\Flexlm 文件夹。
 - 2。将源文件 cadstar\flexlm 中的所有文件拷入 C:\Flexlm。运行 licgen.exe 文件，change configuration 按钮，将 host name 改为本机（如 aa）,host port:1700 不变，按 OK，update license file 按钮，选“否”，按“确定”。
 - 3。安装 cadstar70.exe。按 next 按钮，选 network licensed and node locked, host name 改为本机（同上，如 aa），host port:1700 不变，按 next 按钮。
 - 4。将源文件 cadstar 下的 license.dat 和 startcs.bat 中的 pe354 改为本机（同上，如 aa），保存后，将这两个文件拷入 c:\program file\zuken\cadstar7.0\program 中，并将此文件夹中所有文件的只读属性去掉。
 - 5。运行源文件中的 hkey_user_zuken.reg，选“是”，选“确定”。在“开始”菜单的“运行”中输入 regedit.exe。查看 pe354 是否改为本机 (hkey_local_machine\software\zuken\cadstar\7.0) 中的 Environment 和 NetworkLicense 子键。
 - 6。在 C:\Flexlm 中运行 lmtools.exe。在 service/license file 菜单中选 configuration using services 。utilities 菜单中 file name:C:\flexlm\lmgard.exe, vendor name:改为本机（如 aa）,list all vendor paths 检查是否有本机。config services 中的 service name:改为本机（如 aa）,paths to the lmgard.exe file 为 C:\flexlm\lmgard.exe , paths to the license.file 为 C:\Program Files\Zuken\CADSTAR 7.0\Programs\license.dat , paths to the debug.log 为 C:\Flexlmserver\Debug.log 。
 - 7。安装补丁程序 patch_incremental_2.msp。
- 至此，整个安装步骤就完成了。
正确安装后，不需连入局域网即可单机运行。运行 startcs.bat 文件即可，不会出现 no license 之类提示，亦可正常存盘，在 help 菜单的 about cadstar 子菜单中 product catalogue 应全部选中。