

中华人民共和国国家标准

UDC 621.317.08

# 电子测量仪器电磁兼容性试验规范

GB 6833.2—87

## 磁场敏感度试验

Electromagnetic compatibility test  
specification for electronic measuring instruments  
Magnetic field susceptibility test

本标准规定了电子测量仪器磁场敏感度试验的要求和方法。

### 1 试验要求

#### 1.1 电源频率磁场敏感度试验

将供电电源为直流或50~60Hz的受试仪器置于频率范围为47.5~198Hz(对于供电电源频率为50~400Hz的受试仪器,试验频率范围为47.5~1320Hz)、峰-峰值为0.1mT的均匀磁场中,并用标称电源供电工作时,不应出现故障,并应符合受试仪器技术条件的要求。

#### 1.2 30Hz~30kHz磁场敏感度试验

将受试仪器置于图1规定的磁场中,并用标称电源供电工作时,不应出现故障,并应符合受试仪器技术条件的要求。

### 2 试验设备

#### 2.1 功率信号发生器(或信号发生器与功率放大器)

a. 频率范围: 30Hz~30kHz。

b. 输出功率: 应能提供足够的电流,满足电源频率磁场敏感度试验环产生峰-峰值大于0.1mT的磁通密度,以及30Hz~30kHz磁场敏感度试验环形天线产生的磁通密度比图1规定的极限值至少大20dB。




图 1 30 Hz ~ 30 kHz 磁场敏感度的极限值

**2.2 交流电压表**


- a. 频率范围: 30Hz ~ 30kHz。
- b. 测量范围: 0 ~ 3V。
- c. 输入阻抗: 大于  $10M\Omega$ 。

**2.3 频谱分析仪**

- a. 频率范围: 30Hz ~ 30kHz。
- b. 测量范围: -20 ~ +140 dB  $\mu$ V。
- c. 测量误差:  $\pm 5$  dB。

**2.4 电源频率磁场敏感度试验环 (见附录 A)。****2.5 电阻器**

- a. 阻值:  $1\Omega$ 。
- b. 误差:  $\pm 1\%$ 。
- c. 额定功率: 5W。

**2.6 30Hz ~ 30kHz 磁场敏感度试验环形天线 (见附录 A)。****3 试验方法****3.1 电源频率磁场敏感度试验****3.1.1 按图 2 连接试验设备。****图 2 电源频率磁场敏感度试验方框图**

注: 功率信号发生器的输出应保持为正弦波, 可用示波器监视。

**3.1.2 将功率信号发生器的频率调到 47.5Hz。****3.1.3 调节功率信号发生器的输出, 使试验环中产生峰-峰值 0.1mT 的磁通密度, 记下交流电压表上的读数 V。****3.1.4 将受试仪器放入试验环内, 并用标称电源供电工作。****3.1.5 将功率信号发生器的频率慢慢地从 47.5Hz 调到 198Hz (供电电源频率为 50 ~ 400Hz 的受试仪器, 应将频率从 47.5Hz 调到 1320Hz), 并相应调节功率信号发生器的输出, 使各个频率在  $1\Omega$  电  
阻器上测得的电压保持为 V 值。检查受试仪器在各个频率上均应符合 1.1 的规定。****3.1.6 受试仪器应分别在互相垂直的三个放置状态下重复 3.1.5 试验。****3.1.7 受试仪器应在每种不同的标称电源供电工作时重复 3.1.5 和 3.1.6 试验。****3.2 30Hz ~ 30kHz 磁场敏感度试验。****3.2.1 按图 3 连接试验设备。**




图 3 30Hz ~ 30kHz 磁场敏感度试验方框图

注：功率信号发生器的输出应保持为正弦波，可用示波器监视。

3.2.2 将30Hz ~ 30kHz磁场敏感度试验环形天线置于离受试仪器表面5cm处，环形天线的平面应与受试仪器表面平行。

3.2.3 将功率信号发生器的频率调到30Hz。

3.2.4 调节功率信号发生器的输出，使频谱分析仪测得的电压值相当于使环形天线产生的磁通密度比图1规定的极限值至少大20dB。

3.2.5 将环形天线沿着受试仪器的所有表面（包括底部）及信号输入、输出电缆和接头等处平行移动，找出受试仪器最敏感的部位。

3.2.6 将环形天线置于受试仪器最敏感的部位，与受试仪器表面的距离保持为5cm，调节功率信号发生器，使其输出逐渐减小，直到受试仪器不受所加磁场的影响，符合受试仪器技术条件要求为止。这时的磁通密度应符合图1的规定。

3.2.7 在30Hz ~ 30kHz频率范围内重复3.2.4 ~ 3.2.6试验，在任何频率上受试仪器均应符合1.2的规定。

3.2.8 受试仪器应在每种不同的标称电源供电工作时重复3.2.3 ~ 3.2.7试验。

## 附录 A (补充件)

### A.1 电源频率磁场敏感度试验环

由处于同一轴线上相互平行的两个同样大小的环形线圈组成(亥姆霍兹线圈),两环形线圈的间距等于线圈的半径,线圈的直径应至少是受试仪器最大外形尺寸的2~3倍,它的自谐振频率应大于试验频率的10倍。

线圈中心点磁通密度值的计算公式:

$$B = \frac{8 \mu_0 N I}{5 \sqrt{5} r} \times 10^{12}$$

式中:  $B$ ——磁通密度, pT;

$N$ ——单个环形线圈的匝数;

$I$ ——环形线圈中流过的电流, A;

$\mu_0$ ——空气导磁率,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  H/m;

$r$ ——环形线圈的半径, m。

### A.2 30Hz~30kHz磁场敏感度试验环形天线

要求环形天线通过1A电流时,在距环面5cm处产生0.05mT的磁通密度。环形天线的自谐振频率应大于100kHz。线圈规格见图A1:




图 A1