
使用 南:


1 铝电解电容器基本的电性能

1.1 电容量

电容器的电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。JISC5102 规定:铝电解电容的电容量的测定是在 120HZ 频率,最大交流电压为 0.5Vrms、DC bias 电压为 1.5~2.0V 的条件下进行。铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。以下是典型的电容量随频率变化图:



和频率一样,测量时的温度对电容器的容量有一定的影响。随着测量温度的下降,电容量会变小。 以下是典型的电容量随频率变化图:




另一方面,直流电容量,可通过施加直流电压而测量其电荷得到,在常温下容量比交流稍微的大一点,并且具有更优越的稳定特性。


1.2 Tan δ (损耗角正切)

在等效电路中,串联等效电阻 ESR 同容抗 $1/\omega C$ 之比称之为 $Tan \delta$,其测量条件与电容量相同。

Tan
$$\delta$$
 =R_{ESR}/ (1/ωC)= ωC R_{ESR}
其中: R_{ESR} =ESR (120 Hz)
ω=2 π f
f=120Hz

Tan δ 随着测量频率的增加而变大,随测量温度的下降而增大。以下是典型的电容量随频率变化图:





1.3 阻抗(Z):


在特定的频率下,阻碍交流电通过的电阻就是所谓的阻抗(Z)。它与容量以及电感密切相关,并且与等效串联电阻 ESR 也有关系。具体表达式如下:

$$Z=\sqrt{ESR^2+(\chi_L-\chi_c)^2}$$


其中: Xc=1/ ωC=1/ 2πfC

XL= ω L=2 π fL

以下是典型的电容量随频率变化图:




由图可知电容的容抗(Xc)在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围电抗(XL)降致 ESR。当频率达到高频范围感抗(XL)变为主导,所以电抗随着频率的增加而增加。由于电解液电导率随温度改变而改变,所以阻抗随着温度的变化而变化如下图所示:




1.4 漏电流:

电容器的介质对直流电具有很大的阻碍作用。然而,由于铝氧化膜介质上浸有电解液,在施加电 压时,重新形成以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流,刚施加电压时,漏电流 较大,随着时间的延长,漏电流会逐渐减小并最终保持稳定。



测试温度和电压对漏电流具有很大的影响。漏电流会随着温度和电压的升高而增大(如下图所示)。



2. 铝电解电容器的寿命

2.1. 忽略纹波电流时的寿命推算

一般而言,铝电解电容器的寿命与周围的环境温度有很大的关系,其寿命可以由以下公式计算。

$$L=L_{\circ}\times 2^{\left(\frac{T_{\circ}\cdot T}{10}\right)}.....(1)$$

其中, L: 温度 T 时的寿命

L0: 温度 T0 时的寿命

与温度比较,降压使用对电容器的寿命影响很小,可忽略不计。

2.2. 考虑纹波电流时寿命的推算

叠加纹波电流,由于内部等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响电容器的使用寿命,产生的热量可由下式计算

$$P=I^2R$$
···········...(2)

其中, I: 纹波电流 (Arms)

R: 等效串联电阻 (Ω)

由于发热引起的温升如下式所示:

$$\triangle T = \frac{I^2 \cdot R}{A \cdot H} - \cdots - (3)$$

其中, △T: 电容器中心的温升(℃)


I: 纹波电流 (Arms)

R: ESR (Ω)

A: 电容器的表面积(cm²)

H: 散热系数(1.5~2.0x10⁻³W/cm²℃)

上面公式(3)显示电容器的温度上升与纹波电流的平方以及等效串联电阻 ESR 成正比,与电容器的表面积成反比,因此,纹波电流的大小决定着产生热量的大小,且影响其使用寿命,电容器的类型以及使用条件影响着 \triangle T 值的大小,般情况下, \triangle T<5 \bigcirc C。下图表示纹波电流引起的温升的测量处



测试结果:

(1). 考虑到环境温度和纹波电流时的寿命公式

其中, Ld: 直流工作电压下的使用寿命

(K=2, 纹波电流允许的范围内)

(K=4, 超过纹波电流范围时)

TO: 最高使用温度

T: 工作温度

△T: 中心温升

(2) 电容器工作在额定的纹波电流和上限温度时, 电容器的寿命可通过转化(4) 式得到, 如下:

$$L = L_r \times 2^{\left(\frac{T_0 - T}{10}\right)} \times K^{\left(\frac{\Delta T_0 - \Delta T}{10}\right)} - \cdots - (5)$$

其中, Lr: 工作在额定纹波电流和最高工作温度下的寿命(h)

△T0: 最高工作温度下的电容器中心容许温升。

(3) 考虑纹波电流,环境温度时可由(5)式得到下式:

$$\underset{L=L\,r\,\times 2}{\text{L=L}\,r\,\times 2} \left(\frac{T_0-T}{10}\right)_{\times\,\text{K}} \left[1\cdot \left(\frac{|}{|}_0\right)^2\right] \times \frac{\Delta\,T_0}{10} \_{(6)}$$

其中, Io: 最高工作温度下的额定纹波电流 (Arms)


I: 叠加的纹波电流 (Arms)

由于直接测量电容器的内部温升存在着困难,下表列出了表面温度和内部核心温度的换算关系。

电容直径	~10	12.5~16	18	22	25	30	35
中心/表面	1.1	1.2	1.25	1.3	1.4	1.6	1.65

寿命的推算公式,原则上适用于周围环境温度为+40℃到最高工作温度范围内,但由于封口材料的老 化等因素,实际的推算寿命时间一般最大为 15 年。

(表 2-1 寿命推算曲线)



3. 冗余电压

铝电解电容器先充电,再放电,而后再将两引线短接,再将其放置一段时间后,两端子间存在电压上升的现象;由这种现象所引起的电压称之为再生电压。当电压施加在介质之上时,在介质内部引起电子的转移,从而在介质内部产生感应电场,其方向与电压的方向相反,这种现象称之为极化反应。在施加电压引起介质极化后,如果两端子进行放电一直到端子间的电压为零,而后将其开路放置一段时间后,一种潜在的电势将出现在两端子上,这样就引起了再生电压。再生电压在电容器开路放置 10~20 天时达到峰值,然后逐渐降低,再生电压有随元件变大而增大的趋势(基板自立形)如果电容器在产生再生电压后,两端子短路,瞬间高电压放电可能引起组装线上的操作员工的恐惧感,并且,有可能导致一些低压驱动元件(如CPU,存储器等)被击穿的危险,预防出现这种情况的措施是在使用前加 100 Ω~1K Ω 的电阻进行放电,或者在产品包装中用铝箔覆盖引起两端子间短路。

4. 极性

铝电解电容器一般是有极性的。极性接反是造成铝电解电容器短路及漏液的原因,并可能导致危险的发生。因此在无法辨识的电气回路上或使用于有极性变换设计的回路时,请选用双极性电解电容器。

5. 电解电容器的储存

电解电容器应在温度为 5~30℃,湿度为 75%以下的室内储存。当电解电容器经过了长时间放置后,由于原电池的作用使其漏电流有增加倾向。因此在使用经过长时间放置的电解电容器以前,需先施加额定电压直至其电气特性恢复正常。

6. 电路设计

- 6.1 在电路设计及生产过程中,应严格按照铝电解电容器的额定性能范围使用,尽量避免下述情况下 使用
 - (1) 高温(温度超过最高使用温度)
 - (2) 过流(电流超过最高纹波电流)
 - (3) 过压(电压超过最高额定工作电压)
 - (4) 反向加压或交流电压
 - (5) 使用于多次急剧充放电的同路中
- 6.2 电容器外壳、辅助引出端子与正、负极以及电路板间必须完全隔离;
- 6.3 当电容器套管的绝缘性能不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方不要使用;
- 6.4 请不要在下述环境下使用电容器
 - (1) 直接与水、盐水及油类相解除或结露的环境;
 - (2) 充满有害气体的环境(硫化物、H2SO3、HNO3、CI2、氨水等);
 - (3) 置于日照、O3、紫外线及有放射击性物质的环境;
 - (4) 振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围恶劣环境;
- 6.5 在设计电容器安装时,必须确认下述内容;
 - (a) 电容器正、负极间距必须与线路板板孔距相吻合;
 - (b) 保证电容器防爆阀上方留有一定的空间;
 - (c) 电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件;
 - (d) 电路板上, 电容器的安装位置, 请不要有其他配线;
 - (e) 电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件;
- 6.6 另外,在设计电路时,必须确认以下内容;
 - (a) 温度及频率变化的变化不至于引起电性能变化;
 - (b) 双面印刷上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔;
 - (c) 两只以下电容器并联连接时的电流均衡;
 - (d) 两只以上电容器串联连接时的电压均衡。

7. 元件安装

- 7.1 安装时,请遵守以下内容:
 - a) 为了对电容器进行点检,测定电气性能时,除了卸下了电容器,装入机器中通过电的电容器请不要再使用。
 - b) 当电容器产生再生电压时,需通过约1K左右的电阻进行放电;
 - c) 长期保存的电容器,需通过约1K 左右的电阻加压处理;
 - d) 确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后,再安装;
 - e) 不要让电容器掉到地上,掉下的电容器请不要再使用。
 - f) 变形的电容器不要安装;
 - g) 电容器正、负极间距与电路板孔距必须相吻和;
 - h) 自动插入机的机械手力量不宜过大;
- 7.2 焊接时,请确认下面内容:
 - a) 注意不要将焊锡附着在端子以外;

- b) 焊接条件(温度、时间、次数)必须按规定说明执行:
- 7.3 焊接后的处理应不产生以下的机械应力:
 - a) 电容器发生倾倒、扭转;
 - b) 电容器碰到其他线路板;
 - c) 使其它物体碰撞到电容器;
- 7.4 电容器不要用洗净剂洗耳恭听净,不过,在有必要洗净的情况下对电容器进行洗净,必须在产品 规格书规定的范围内进行;
- 7.5 对有必要洗净的电容器,洗净时,须确认下列内容:
 - a) 洗净剂污染管理(电导率、PH值、比重、水份等);
 - b) 洗净后,不能保管在洗净液环境中及密闭容器中,要采用(最高使用温度以下的)热风干燥印刷电路板及电容器,使之不残留洗净液成分。
- 7.6 不使用含卤素的固定剂、树脂涂层剂。
- 7.7 使用固定剂、涂层剂时,请确认以下内容:
 - a) 电路板与电容器之间,不能残留焊接残渣及污垢;
 - b) 固定剂、涂层剂吸附前,尽可能不留洗净成分,进行干燥处理,使印刷孔不堵塞;
 - c) 固定剂、涂层剂热硬化条件,按规定说明书要求执行。

8 组装使用

- 8.1 组装使用时,请遵守以下内容: 电容器的端子间不要直接接触,另外,不要让导体物质引起正负极 短路。
- 8.2 请确认所安装电容器所处环境
 - a) 不要与水或油污接触或处于结露状态
 - b) 不要让日光、O3, 紫外线及放射线直接照射到电容器上
 - c) 不要处于充满有害气体的环境(硫化氢、亚硫酸、亚硝酸、氨水、CI2等)
 - d) 震动及冲击不要超过样本或规格说明中规定值: