



材料: PBT

= EE 型 =

H₁H₂ 指一边针多少及针距

编号	名称	A	B	C	D	E	F	G	H ₁ ×针距	H ₂ ×针距	R	T	备注
1	EE-25	7.1	7.2	注 6+3.3	18	18.2	18.2	27	3×6	2×12	24.7	29.7	6槽
2	EE-19	5.3	5.3	注 7+2.4	20.4	13.5	19.7	24	2×10	2×13	21.2	27	7槽