

图 2.10 罐型铁心体积与面积乘积的关系曲线




图 2.11 粉末铁心体积与面积乘积的关系曲线




图 2.12 叠片铁心体积与面积乘积 A_p 的关系曲线




图 2.13 C 型铁心体积与面积乘积 A_p 的关系曲线




图 2.14 单线圈 C 型铁心体积与面积乘积 A_p 的关系曲线




图 2.15 带绕环形铁心体积与面积乘积 A_p 的关系曲线