



大家发现两刻6599的不同了吧。有一颗在我这炸机率很高，专炸LLC的MOS管，另一颗基本上没有不良，请大家分析分析