



充电器检测仪制作注意事项:

- 1、三极管耐压应在100V以上，HFE在50以上，T2-T5安装在同一块散热板上，可以用铝合金门窗的材料，要求散热面足够大。
- 2、5V1的稳压管决定了最大电流，增大稳压值可以增大电流。

Title		
Size	Number	Revision
B		
Date:	30-Aug-2009	Sheet of
File:	D:\PROGRAM FILES\PROTEL 99SE\汉化\EXAMPLES\1148263444.DDB	