



- 要求:
- 1, 全电压输入, 不能用转换开关切换输入电压
 - 2, 24V6A, 过流点7A左右
 - 3, 可以带PFC, 也可以不带, 但是不能够在100V的时候, 温度过高, 烧坏管
 - 4, 过流, 过压, 短路保护等必须有
 - 5, 如果有可能尽可能按照CE标准来设计
 6. 输入用3PIN 3.96的端子座, 输出用3.96 2PIN的端子座
 - 7,用市场上面比较常用的IC为好,如3842那些,偏门的IC,难采购,维修也难