

Bulk cap Ripple current Test guideline

目的 : 科學規范 Bulk cap ripple current 測試方法,使測試數據更接近真實值.以提高Bulk cap 的信賴性

及驗証的正確和統一性。

測試設備:a. AC source; b. DC Load; c. 示波器; d. 電流探頭

設備設置:

AC source : 設置爲客戶要求之交流電壓及頻率

DC Load : 設置爲客戶要求之負載値


示波器 : 設置帶寬爲20M Hz; 採樣模式爲 sample 模式 電流探頭 : 測試前先校準消磁,並預熱10分鐘後重新校準消磁

測試方法:

1. 將Bulk cap 其中一個Pin 腳徑道斷開(需使用萬用表確認徑道確實斷開)或將Bulk cap 取出.


2.選擇粗細適當之導線(以耐流及電流探頭鉗口大小爲準)連接斷開之徑道或取出後的Bulk cap 其中一個Pin 腳


3.將電流探頭夾住導線,並關閉鉗口(設置如下圖)



電解電容Ripple current 量測方法一

- 4.調節幅度scale 使整個Waveform 保持在示波器屏幕2/3--3/4 之間
- 5.量測低頻ripple current Waveform:
 - a.將時間Scale 調節在 2ms,確保屏幕內存在至少1個周期之電流波形
 - b.使用Cursors 分別量取低頻成份之 幅度, 時間, 及周期. Waveform 參考如下:





備注:

I spec = 720 mA @ 120 Hz, $105 ^{\circ}\text{C}$

低頻頻率系數: FL=1

Frequency Coefficient


Rated Voltage	Freq (Hz) Cap (uF)	50	120	1K	10K	100K			
6.3 ~ 100	0.1 ~ 4.7	•	0.4	0.7	0.8	1.0			
	10 ~ 47	•	0.5	0.8	0.9	1.0			
	100 ~ 220	•	0.7	0.9	0.9	1.0			
	330 ~ 1000	•	0.8	0.9	1.0	1.0			
	2200 ~ 15000	•	0.9	1.0	1.0	1.0			
160 ~ 450	0.47 ~ 560	0.8	1.0	1.3	1.4	1.6			




6.量測高頻ripple current Waveform:

a.將時間Scale 調節爲 10us,並使用觸發光標使屏幕內呈現典型之高頻放電波形

b.使用Cursors 分別量取高頻成份之 幅度, 時間, 及周期. Waveform 參考如下:





備注:


I spec = 720 mA @ 120 Hz, $105 ^{\circ}\text{C}$

高頻頻率系數: F_{H=} 1.6

Frequency Co	<u>pefficient</u>					
Rated Voltage	Freq (Hz) Cap (uF)	50	120	1K	10K	100K
6.3 ~ 100	0.1 ~ 4.7	٠	0.4	0.7	0.8	1.0
	10 ~ 47	•	0.5	0.8	0.9	1.0
	100 ~ 220	•	0.7	0.9	0.9	1.0
	330 ~ 1000	٠	0.8	0.9	1.0	1.0
	2200 ~ 15000	•	0.9	1.0	1.0	1.0
160 ~ 450	0.47 ~ 560	0.8	1.0	1.3	1.4	1.6

高低頻ripple current 換算

低頻部分:根據電流波形積分後公式如下:



例: Ilow rms=
$$|\mathbf{p}^*|$$
 $\frac{T1}{2T}$ = $2.37\sqrt{\frac{1.72}{2.8.36}} = 0.76$ **I**

高頻部分:根據電流波形積分後公式如下:



$$Irms = \frac{Ip}{\sqrt{3}} \times \sqrt{\frac{T_1}{T}} \qquad$$
 例: Ihigh rms=
$$Ip \cdot \sqrt{\frac{T1}{3T}} = 1.15 \sqrt{\frac{5.6}{3 \times 17.8}} = 0.372$$

轉換爲同一頻率(低頻)公式如下:

$$In = \sqrt{ \left[\begin{array}{c} I_p \\ \hline F_L \end{array} \right]^2 + \left[\begin{array}{c} I_H \\ \hline F_H \end{array} \right]^2} \qquad \text{ fig. i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2} = 0.795 \text{ i. } I \text{ total} = \sqrt{ \left(\frac{0.372}{1.6} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1} \right)^2 + \left(\frac{0.76}{1$$

例: I total=
$$\sqrt{\left(\frac{0.372}{1.6}\right)^2 + \left(\frac{0.76}{1}\right)^2} = 0.7956$$

備注: 在做Coponent stress 時,ripple current spec 需乘上對應環境溫度下之溫度系數後與實際電流做比較,但E-cap Life 計算中切務加入溫度系數,以避免溫度因子重復計算的問題;