

# ORCAD 10.3 安裝手冊

Chapter1	準備工作 .....	2
Chapter2	安裝 ORCAD .....	10
Chapter3	執行 ORCAD .....	26
Chapter4	連結 PCBNavigator5 .....	29


# Chapter1 準備工作

## 1.1 先修改環境變數


一. 滑鼠右鍵點我的電腦後，再左鍵點內容



## 二. 將標籤頁點到進階後，點一下環境變數



### 三. 按一下上方的**新增**後，





### 四. 輸入如下圖



五. 接著換輸入下面部份(共有二個變數

**CDS\_LIC\_FILE** 和 **CDS\_LICENSE\_FILE**)





## 六. 關於 你的電腦名稱可在下圖看到



## 七. 到此環境變數設定完成

## 1.2 接下來是有關 **SETUP** 時要用的 **LICENSE** 檔的內容修改

一. 打開所附在 **CARCK\LICENSE.DAT**(檔案大

小約 **1.87K**)

二. 將第一行 **SERVER ??? ANY 5280** 中的**???**

**改成**你的電腦名稱

三. 存檔

## 1.3 接下來是有關**安裝完成**後要用 **LICENSE** 檔的內容修改

一. 打開 **crack\SPB152.DAT**(檔案大小約

**40.2K**)

二. 將第一行 **SERVER hostname ANY 5280** 中

的 **hostname** **改成**你的電腦名稱




三. 另外存一檔名爲 **LICENSE.DAT**(**注意**不要和

**1.2** 中的 **LICENSE.DAT** 弄錯)


四. 到此**第一階段**完成了

## Chapter2 安裝 ORCAD


### 2.1 執行 SETUP (等幾秒)



## 2.2 點 Yes




## 2.3 先點 **SetUp Licenseing**




## 2.4 將路徑指到 1.2 所改的 license


後，按 **Next**




## 2.5 再按 Next




## 2.6 再按 Next




## 2.7 等待中.....




## 2.8 按確定即可，不用理它



## 2.9 按 Yes




## 2.10 輸入名字和公司






## 2.11 此處要留空白(將原有的文字均刪除)，再按 Next



改成這樣




## 2.12 勾選要用的功能


(1100,1110,1120,1310,1320,1330,

1420,1600 我只用到這些，大家也


可以按 **Select All**)




## 2.13 按 Next




## 2.14 按是




## 2.15 按 Next




## 2.16 按 Next




## 2.17 按 Next



## 2.18 開始等.....




## 2.19 按確定




## 2.20 等.....




## 2.21 還是等




## 2.22 按否(可自行決定按是或否)(從 2.18 到此大約經過了 5 分鐘)



## 2.23 按否(可自行決定按是或否)




## 2.24 又要開始等.....



## 2.25 (從 2.24 到此大約經過了 4 分鐘)

點到 **Yes,.....** ，再按 **Finsh**



## 2.26 重開機完成後，先將在 1.3 中另

外存好的 **License.dat** 檔案複製到

你安裝的

**OrCAD\license\_manager\**這個目

錄下，將目錄下原來的 **License.dat**




改檔名(例：**License\_old**)

**2.27 安裝 OrCAD 已經大功告成了。**

## Chapter3 執行 ORCAD


### 3.1 第一次執行 Capture




失敗了…無法啓動???

別擔心，再重新啓動電腦一次


## 3.2 第二次執行 Capture



## 3.3 選 Capture CIS



## 3.4 成功了，好累喔!!




## 3.5 祝大家使用愉快

## 3.6 本版本只供試用，若覺得軟體不

錯，請支持原版軟體

## Chapter4 連結 PCBNavigator5

### 4.1 原來在 OrCAD 還沒有該選項



### 4.2 先安裝完 PCBNavigator5

### 4.3 到你安裝 PCBNavigator5 的路徑

(例：C:\Program

Files\Precience\PCBNavigator)


下的 PCBNavDll\Capture\1000 目

錄中將 PCBNav.dll 複製到你安裝

OrCAD 的路徑(例：

**C:\OrCAD\OrCAD\_10.3)**下的  
**tools\capture\vendor** 目錄下，即可。

## 4.4 再來執行一次 OrCAD



## 4.5 完成

**4.6 再次強調**本版本只供測試用，若覺得軟體不錯，請支持原版軟體

以上是我的安裝流程，我的配備為 P4  
2.8G, DDR\_256M, WinXP\_SP1 繁體版

應天風秋八月 于 2005 年 3 月 4 日