



驱动三极管用(1)管的启动电路可行。
 但驱动mos管，用(2)图的启动电路是否可行？怎样改？