



安裝 OrCAD 10.5 步驟


1. 執行 Setup.exe




2. 按 < Install Products >



3. 按 < 確定 >




4. 不用填, 直接按 < Next >




5. 按 < 確定 >




6. 可隨便填, 再按 < Next >




7. 按 < Yes >




8. 不用填, 直接按 < Next >




9. 選好要安裝的軟體, 再按 < Next >




9. 直接按 < Next >




10. 直接按 < Next >




11. 直接按 < Next >




12. 直接按 < Next >



13. 直接按 < 否 >




14. 直接按 < 否 >



15. 按 < 確定 >




16. 重新開機, 按 < Finish >




17. 把 Crack 目錄下的 < orcad_v105.dat > 檔案, Copy 到 OrCAD 的安裝目錄下, 預設為 C:\OrCAD

18. 用滑鼠指標在 < 我的電腦 > 上按右鍵, 選擇 < 內容 >, 出現如下圖後, 選 < 環境變數 >




19. 選 < 新增 >



20. 輸入值如下圖所示, 再按 < 確定 >



21. 結果如下圖, 按 < 確定 >



22. 大功告成了.