



注:光管在 2-3 星期后,容易黑头,最后导致灯丝烧断,然后上面圈住的部分元件被烧坏.此电路已经用了几年,之前坏机很少,现在客户时常投诉光管比较快黑头,每次出去有 10%会这样.