




松下 8W 100V 球形灯原理图




东芝 22W 100V 球形灯原理图




东芝 8W 100V 3U 原理图




日立 22W 100V 球形灯原理图




东芝 13W 100V 球形灯原理图



松下 22W 100V 球形灯原理图



金匠照明 HPF 系列节能灯原理图




Notes:


1. All resistors are 1/4 W in ohms
2. Transformer resistances: 1-7=0.4, 3-4=0.5, 5-6=0.6, 2-6=4.9

AmerTac Fluorescent Lamp Ballast


金匠照明直流 12V 系列节能灯原理图




Compact Fluorescent Lamp Electronic Ballast 2
 General Electric Helical 26 W
 120VAC, 60Hz, 390 mA, Model FLE26HT3/2/SW



Kodak MAX Flash Unit




Compact Fluorescent Lamp Electronic Ballast 1
Techna-Bright EDXR-38-16




Automotive Light Stick Inverter


直流 12V 节能灯原理图



Brinkmann LED Light



Ultra-Compact 350 V Capacitor Charger



ALL RESISTORS ARE 1/2W EXCEPT:
 ALL RESISTORS IN OHMS
 150- 3W
 15- 1W