18W 1.2 米 LED T8 燈管

批量<3K的價格核算如下:

- 1. --3014 170PCS 價格: 170X0. 09RMB=15. 3RMB; 3014 的 LED VF 为 3. 2V-3. 4V;
- 2. 一外殼及堵頭成品外殼價格: 8. 8RMB(數量少於 3K 單價)
- 3. -普通 FR-4 PCB 板: 0.0185X1.17X270=5.8RMB
- 4. 驅動: NE2603 芯片及配套(保險電阻 0.1RMB, 22UF/400V 電容 0.45RMB, 橋堆及電阻等 0.5RMB) 3.5RMB

合計: 33.4RMB

考慮到 NE2603 的智能功能,完備的保護特徵及中低端市場對價格要求,在 燈珠,套件等節省大量成本,方案價格廉價,但质保 3-5 年;

主要元件如下:


外殼:



此價格外殼為中山宏塑實業提供(>3K 为 1.2 米套 8.5RMB/套)(0.9 米 9RMB/套, 0.6 米 6RMB/套)

普通 FR-4 材質 PCB (LED 及芯片配套元件):

PCB 板材 FR-4 厚為 1.0mm,铜 1OZ, 走线距离板边为 2.5mm,白漆黑字; 一端放置 保險絲及整流橋, 一端放置 NE2603 及配套電阻, 400V 電容通過引線放置與磨具底部; 保證 1-2KV 安規要求,計算方式為 270RMB/平方米;



測試及光效描述:

220VAC 測試,驅動的效率為 93%(实测),輸出為 16.52W,如果按照 LED 燈具外殼 PC 罩最低 85%的透光率,為 14.04W;

目前 LED 同批品質為一樣, 價格差異為燈珠對應的流明數, 一般的 3014 燈珠是 11-12lum, 也就是 110lum/W,使用此方案,可以選擇流明較差的 3014 燈珠, 譬如選擇 3014 實現的流明為 90lum/W,通過上述計算则为 1260lum, 1.2 米 LED 燈管標誌一般為 1200lum 以上; 这样處理可以从灯珠方面更节省成本;

從以上分析可以看出,NE2602/3 的可編程电流控制及保護特徵,可以從外殼方面(散熱器),燈珠方面,PCB 方面做到全面節省成本,不犧牲使用壽命及品質,合適中低端 LED 市場:

以上為此產品對應的價格物料成本分析;

生產注意事項:

FR-4 的 PCB 底部點膠后插入外殼磨具,使 PCB 與外殼接觸及固定,NE2603 本體點膠與旁邊外殼連接,固定及散熱:



對於需要繼續降低價格的做法如下:

1. NE260X 系列对灯珠恒流及保护的可靠性;

或使用 85 顆 60mA 的 5630 的燈珠(5630 缺點是熱量更集中一點,VF 同樣為 3.2-3.4V),如果 3014 與 5630 總燈珠成本一致,使用 5630 的一個好處是由於只需要 85 個燈珠,焊盤及焊點少,在目前生產成本一個焊點 0.003RMB,這樣在焊點數節約 0.003X85X2=0.5RMB;或選擇更便宜的 3014 燈珠(長方照明此燈珠報價 0.07RMB, 170 個燈共降低 3.4RMB)

降低成本 3.4RMB;

2. 外殼及堵頭價格:

報價為 3K 以下 8.8RMB,量大價格更能降低到 8.5RMB 或更低; 降低 0.4RMB;

3. PCB 板;

根據 LED 廠商反饋, 计算为单面 1.0 厚 1OZ 的铜 FR-4 材質的 PCB 价格更便宜, 一半報價為 150RMB/平方米, 且有一種 PCB, 散熱方面不會遜色, 但價格可以從 6RMB 降低為 4RMB; 這個需要與 PCB 板廠交流;

降低 2RMB:

以上方式為不犧牲性能及使用壽命的情況下,降低大約 5.8RMB; 通过以上计算,33.4-5.8=27.6RMB,預估材料成本可以做到 27.6RMB; 如果计算生產成本 2.4RMB, 總成本低於 30RMB:

燈管具有特徵:

- 1. LED 燈珠發光為 1700-1800lum, PC 罩導光率為 85-87%, 外部測試為 1400lum 以上;
- 2. 搭配了智能控制驅動芯片 NE2603,任何突發的高溫或高電壓等情況能智能控制保護;因芯片為高度集成,對燈珠的波動誤差進行控制反饋保護,同時保護燈珠,用戶使用較難出現損壞:
- 3. 重量輕,綠色無頻閃

成品比較測試結果:

同樣 18W LED 日光燈管,選擇較差 3528、3014 LED 燈珠做試驗(試驗中 LED 內部為銅線連接,開關電源由深圳某大廠提供,阻容降壓線路參考深圳某上市公司線路);

電壓 220VAC 輸入, 常溫開關機測試

- 1. NE2602 及 NE2603 方案, 測試結果為開關超過 7 萬次, 燈正常發光;
- 2. 開關電源方案,測試結果為開關達到870次左右,LED串有燈珠燒毀情況,在1100次時候,燈不亮,發現LED燒毀,分析為開關瞬間流過LED的電流過超過規格導致;
- 3. 阻容降壓方案,測試結果為 500 次左右, LED 串有燈珠燒毀情況,在 920 次時候,燈不亮;發現 LED 燒毀,分析為開關瞬間流過 LED 的電流超過 規格導致:

電壓升到 240VAC, 常溫老化測試 (一個星期):

- 1. NE2602 及 NE2603 方案, 測試結果為 PASS, 燈正常發光;
- 2. 開關電源方案測試結果為 PASS, 燈正常發光;
- 3. 阻容降壓方案,在老化3小時左右,燈管有發黑情況,LED燒毀,燈不亮;電壓220VAC輸入,環境溫度60度老化測試(一星期):
- 1. NE2602 及 NE2603 方案, 在老化 3 小時左右, 出現過溫保護而開始閃爍, 溫度降低到 45 度, 正常發光:
- 2. 開關電源方案,在老化45分鐘左右,電源燒毀;
- 3. 阻容降壓方案,在老化 4 個小時左右,LED 燒毀,查看原因主要是 LED 損壞:

電壓 240VAC 輸入,環境溫度 60 度老化測試 (一星期):

- 1. NE2602 及 NE2603 方案, 老化 1 小時左右, 出現過溫保護而開始閃爍, 溫度降低到 40 度, 正常發光;
- 2. 開關電源方案,老化50分鐘左右,電源燒毀;
- 3. 阻容降壓方案, 老化 3 小時左右, 燈管發黑, LED 燒毀;

以上為真實測試數據,從測試情況可以看出,NE2602/NE2603 方案,在使用 壽命方面,遠遠長于其他方案;