


原理图



MOS管波形

电阻R6两端波形

为什么会出现这个缺口一样的，是怎么引起的？

这个震荡是怎么形成的？怎么消除？

